

# 信阳石头破碎机设备

生成日期: 2025-10-27

谈谈颚式破碎机的质量点。须确保框架的外部尺寸。减少框架的外部尺寸和框架钢板的厚度以减少使用的材料量是严重影响框架的产量和机械性能的措施。因此，有必要确保使用合格的钢板焊接框架。钢板的焊缝须严格按照图纸切割，焊缝须满足要求的焊接高度。颚式破碎机焊接好的车架只有经过时效处理后才能加工，以保证车架的内应力提前释放。使用好的镗孔设备对老化处理后的机架轴承座进行镗孔是一个重要因素。目前主要采用\*\*镗床和自制的土壤镗床，\*\*镗床可以达到高的精度。采用\*\*镗床加工轴承座。在操作前要注意带好个人防护用品，减少破碎机对我们的伤害。信阳石头破碎机设备

破碎机在使用的时候要将机器稳稳的固定，装在专门设计的基础上。为了更好的承受机器在工作时所产生的均力可以在底架下安放枕木木条让整台机器和枕木的木条贴合，并留出出料位置。

破碎机以完整的装配形式供应，但要仔细检查在运输过程中或较长时间的贮存过程中，机器有没有损伤，滑动部分和润滑部分有无锈蚀，确定机器完整无好后就可以进行安装了。

机器安装，并找准水平之后，然后按图纸进行传动部分的安装，传动皮带应调整到松紧适当的位置上，压力弹簧须调到适当位置方可。

信阳石头破碎机设备铁矿石硬度可达6.5级，算便硬的石料。

出料不均匀是严重影响颚式破碎机破碎使用效率的关键，所以出现这一现象，我们要严格对待，快速查明问题原因，从而尽快解决，恢复设备使用。

1、调节排料口。若排料口的大小不合适，可以通过垫片调整、楔块调整、液压调整或支撑装置调整等方法进行排料调节，直到符合要求。

2、正确连接电动机电路。电动机电路接反，造成机器反转（动鄂顺时针旋转）或电机三角形接法接成星形接法，这种现象较常见，在试车前连接电路的时候，一定要认清电路方向，正确连接，可避免这种现象的出现。

3、更换磨损部件。动鄂与轴承磨损后间隙过大，使轴承外圈发生相对转动。解决这一问题需要更换轴承、动鄂，或采取其他可行办法，动鄂与轴承的磨损，达到减小动鄂与轴承间隙的目的，从而改变出料粒度。

4、分析物料性质。针对这个问题，红星重工建议在破碎作业前，可仔细阅读使用说明书，了解鄂式破碎机所能破碎物料的硬度及韧性。如果物料的性质与说明书的规定不符，需另外选择合适的设备进行破碎。

破碎机当进行每次生产作业结束后设备内部都会留有一些物料残渣，这些物料残渣如果长时间不清理就会导致堵塞的现象。特别是筛网的孔洞，因为筛网经常会和物料产生摩擦，有时孔洞就会留有一些物料残渣。长时间不清理就会造成筛网堵塞的现象。还有出料口当粉碎的原料湿度太高的时候，粉碎之后的物料粘度也就越大。有可能会粘连在出料管道内，如果长时间这样的话便会造成出料口发生堵塞的现象。所以破碎机的内部清理工作一定要做好。专业生产破碎机就选天津邦克科技有限公司。

颚式破碎机经常被用于粗碎作业，从而自身的产品性能是非常优良的，尤其是集结了破碎技术和制作技术，在结构修改、工作性能、寿命、维护等方面具有的非常好的优势。

1. 先进的动颚组件，使得耐久性更好。动颚总成由高质量铸钢（焊件）构成，大型飞轮（滑轮）采用整体铸钢工艺，大型偏心轴经锻造加工，使得颚式破碎机的可靠性更高。

2. 一体铸钢结构机壳。整个铸钢壳体可与框架完全嵌合，同时壳体的径向强度也大幅度强化，降低了设备的维护成本。

3. 轴承规格更大，承载能力更强。颚式破碎机采用了比同规格破碎机更大更耐久的轴承，其高负荷能力和合理的迷宫式密封设置修正延长了轴承寿命。

同时大家还要注意在选购的设备送达目的地后，也需要做好验收检查工作，避免设备存在什么问题。信阳石头破碎机设备

破壁的摆动次数对提高生产能力具有一定的限制作用。信阳石头破碎机设备

一般破碎机的内部清理工作都是依靠风机来进行清理的，所以我们在每天生产作业结束后可利用风机来把设备内部能排出的物料残渣都排出来，然后再关闭破碎机。之后我们可以打开机身把该机器内部的筛网取出仔细清理上面附着的物料残渣，清理赶紧后再安装好。这样就可以有效的避免破碎机发生堵塞现象且也不用担心粉碎之后的物料变色了。如果不清理的话会导致工作效率的降低。但现在很多用户往往做的都不符合标准，因而会清理不干净，导致后期使用破碎机工作时出现问题，所以我们一定要按照有关的说明去操作的。信阳石头破碎机设备